Schalldämm-Maß nach DIN EN ISO 140-3

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Prüfbericht Nr. 10 / 2010

Auftraggeber Bernhard Büngeler GmbH

Oberer Westring 43

33142 Büren

Berichtsdatum 15.07.2010

Prüfdaten 06.04.2009

15.05.2009

16.05.2009

Bearbeitet von Prof. Dr.-Ing. C. Nolte

christoph.nolte@hs-owl.de

Dipl.-Ing. J. Lange

juergen.lange@hs-owl.de

Hochschule Ostwestfalen-Lippe Fachbereich Bauingenieurwesen

Berichtsumfang Insgesamt 12 Seiten, davon

1 Seite Deckblatt

3 Seiten Textteil

4 Seite Anhang A - Prüfzeugnisse

3 Seite Anhang B - Abbildungen

1 Seite Anhang C - Geräteverzeichnis

1 Aufgabenstellung

Im Auftrag der Bernhard Büngeler GmbH, Oberer Westring 43 in 33142 Büren, war die Luftschalldämmung von vier Schalldämmkonstruktionen nach DIN EN ISO 140-3 im Prüfstand zu bestimmen.

2 Prüfraum und Prüfobjekte

Der Sende- und der Empfangsraum sind kubisch und weisen eine Fläche von 17,8m² bzw. 18,6m² auf. Die Wände sind in 20cm Kalksandstein (KS) XL-Planelemente gehalten, mit 6cm Mineralwolle versehen und mit Gipskartonplatten verkleidet. Diese Vorsatzschalen halten die Schallübertragung der flankierenden Bauteile gering, so dass die Messergebnisse nur eine vernachlässigbar kleine Flankenschallübertragung beinhalten.

Die Proben bestanden aus FixFoam[®], einer zementgebundenen Bauplatte auf der Basis von Blähglasgranulat, deren Stöße mit Dünnbettmörtel zusammengeklebt werden.

Probe 1: - 50mm FixFoam®, zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut

Probe 2: - 10mm Fliesenbelag mit Dünnbettmörtel

- 50mm FixFoam®, zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut

Probe 3: - 10mm Fliesenbelag mit Dünnbettmörtel

- 50mm FixFoam[®], zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut

- 30mm Mineralwolle

- 50mm FixFoam®, zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut

- 6 Verbindungsschrauben

Probe 4: - 10mm Fliesenbelag mit Dünnbettmörtel

- 50mm FixFoam[®], zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut

- 30mm Mineralwolle

- 50mm FixFoam®, zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut

Die Proben wurden in die zum Senderaum zugewandte KS-Schicht eingebaut. Die Anschlüsse an den Prüfstand wurden mit Fliesenmörtel ausgebildet (siehe Abb. 2 bis 5).

3 Durchführung der Messung

Die Messungen wurden am 06.04.2009, am 15.05.2009 und am 16.05.2009 im Wandprüfstand des Bauphysiklabors des Fachbereiches Bauingenieurwesen der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold durchgeführt.

Es wurde mit zwei Lautsprecherpositionen im Senderaum und einem schwenkbaren Schwenkmikrofon auf einem Drehgalgen im Senderaum (Raum-Nr. 5.008) und im Empfangsraum (Raum-Nr. 5.007) gemessen. Der Nachhall des Empfangsraumes wurde bestimmt indem im Empfangsraum mit zwei Lautsprecherpositionen und dem schwenkbarem Mikrofon 6 Abklingverläufe gemessen wurden. Als anregendes Signal diente ein weißes Rauschen.

Für die Messung wurden die im Anhang C aufgeführten Prüfmittel verwendet.

Die ausführlichen Messergebnisse und deren Randbedingungen, aus denen durch Berechnungen gemäß den einschlägigen Normen die vorliegenden Prüfergebnisse gewonnen wurden, liegen beim Bauphysiklabor der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Prof. Dr. Christoph Nolte, und können dort auf Anfrage gerne eingesehen werden.

4 Prüfergebnisse

Die Messung wurde nach

• **DIN EN ISO 140-3:2005-03** "Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 3: Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen; Deutsche Fassung EN 20140-3:1995 + A1:2004"

durchgeführt und die Messergebnisse nach

 DIN EN ISO 717-1:2006-11 "Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1: Luftschalldämmung: Deutsche Fassung EN ISO 717-1:1996 + A1:2006"

ausgewertet.

Die dargestellten Prüfergebnisse sind nachfolgend in Anhang A, Seite 1 bis 4, in Tabellenform und als graphischer Verlauf in Form von vier Prüfzeugnissen dargestellt.

5 Anmerkungen

Dieser Prüfbericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, dargestellt oder veröffentlicht werden.

Detmold, den 15.Juli 2010

Prof. Dr.-Ing. C. Nolte

Dipl.-Ing. J. Lange

Anhänge:

Anhang A: Prüfzeugnisse
Anhang B: Abbildungen

Anhang C: Geräteverzeichnis

Anhang A: Prüfzeugnisse

Schalldämm-Maß nach ISO 140-3

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: Bernhard Büngeler GmbH Bezeichnung: Fix-Foam

Auftraggeber: s.o., Oberer Westring 43, 33142 Büren Kennz. der Prüfraume: Prüfraum 1, Prüfraum 3


Prüfgegenstand eingebaut von: Bernhard Büngeler GmbH Prüfdatum: 06.04.2009 Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung: Wandprüfstand, Fix-Foam, zementgebundene Bauplatte 5cm dick, vertikal Eingebaut

Fläche S des Prüfgegenstandes: 4.30 m²
Flächenbezogene Masse: 30,6 kg/m²
Lufttemperatur in den Prüfräumen: 20 °C
Luftfeuchte in den Prüfräumen: 50 %
Volumen des Senderaumes: 55,52 m³

Volumen des Empfangsraumes: 58.80 m³ -----

- - Verschobene Bezugskurve
---- Frequenzbereich der Bezugskurve

Frequenz	R
f	Terz
Hz	dB
50 63 80	
100 125 160	21.2 22.0 25.7
200	28.4
250	28.5
315	27.1
400	27.9
500	30.4
630	31.0
800	29.8
1000	31.3
1250	34.8
1600	37.9
2000	39.4
2500	41.3
3150	43.3
4000	44.8
5000	45.1



Bewertung nach ISO 717-1:

 $R_w (C;C_{tr}) = 34 (-1;-3) dB$

 $C_{100-5000} = 0 \, dB$

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-Meßergebnissen, die in Terzbändern gewonnen wurden.

 $C_{tr \, 100-5000}$ = -3 dB

Nr. des Prüfberichtes: Vorabexemplar

Name des Prüfinstituts: Bauphysiklabor, Hochschule OWL

Noch

Datum: 15.07.2010

Schalldämm-Maß nach ISO 140-3

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: Bernhard Büngeler GmbH

Bezeichnung: Fix-Foam mit Fliese

Auftraggeber: s.o., Oberer Westring 43, 33142 Büren

Kennz. der Prüfräume: Prüfraum 1, Prüfraum 3

Prüfgegenstand eingebaut von: Bernhard Büngeler GmbH

Prüfdatum: 15.05.2009

Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:


Wandprüfstand, Fix-Foam, zementgebundene Bauplatte 5cm + Fliese, vertikal Eingebaut

Fläche S des Prüfgegenstandes: 4.30 m² Flächenbezogene Masse: 50,6 kg/m² Lufttemperatur in den Prüfräumen: 20 °C Luftfeuchte in den Prüfräumen: 51 % Volumen des Senderaumes: 55.52 m³

Volumen des Empfangsraumes: 58.80 m³

Verschobene Bezugskurve Frequenzbereich der Bezugskurve

Frequenz	R
f	Terz
Hz	dB
50 63 80	
100	25.5
125	22.6
160	18.1
200	24.5
250	27.4
315	29.7
400	30.5
500	30.3
630	31.9
800	33.3
1000	35.3
1250	38.0
1600	39.0
2000	42.3
2500	46.6
3150 4000 5000	50.1 51.5



Bewertung nach ISO 717-1:

 $R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -4) dB$

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-Meßergebnissen, die in Terzbändern gewonnen wurden.

 $C_{100-5000} = 0 dB$

 $C_{tr \, 100-5000} = -4 \, dB$

Nr. des Prüfberichtes: Vorabexemplar

Name des Prüfinstituts: Bauphysiklabor, Hochschule OWL

Noch

Datum: 15.07.2010

Schalldämm-Maß nach ISO 140-3

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: Bernhard Büngeler GmbH Bezeichnung: 2x Fix-Foam mit Fliese

Auftraggeber: s.o., Oberer Westring 43, 33142 Büren Kennz. der Prüfräume: Prüfraum 1, Prüfraum 3

Prüfgegenstand eingebaut von: Bernhard Büngeler GmbH Prüfdatum: 16.05.2009

Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:

Wandprüfstand, Fix-Foam, zementgebundene Bauplatte 5cm + Fliese + 3cm Steinwolle Trittschall

vertikal Eingebaut mit sechs Fixierschrauben 120mm lang.


Fläche S des Prüfgegenstandes: 4.30 m² Flächenbezogene Masse: 81,8 kg/m² Lufttemperatur in den Prüfräumen: 20 °C Luftfeuchte in den Prüfräumen: 51 % Volumen des Senderaumes: 55,52 m³

Volumen des Empfangsraumes: 58.80 m³

Verschobene Bezugskurve

Frequenzbereich der Bezugskurve

Frequenz	R
f	Terz
Hz	dB
50 63 80	
100 125 160	23.7 23.1 32.5
200	36.3
250	36.0
315	39.0
400	41.5
500	42.4
630	48.5
800	50.2
1000	52.2
1250	56.0
1600	59.2
2000	65.4
2500	68.9
3150	70.9
4000	69.5
5000	62.2



Bewertung nach ISO 717-1:

 $R_w (C; C_{tr}) = 47 (-3; -8) dB$

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-Meßergebnissen, die in Terzbändern gewonnen wurden.

 $C_{100-5000} = -2 dB$

 $C_{tr \, 100-5000} = -8 \, dB$

Nr. des Prüfberichtes: Vorabexemplar

Datum: 15.07.2010

Name des Prüfinstituts: Bauphysiklabor, Hochschule OWL Noch

Schalldämm-Maß nach ISO 140-3

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: Bernhard Büngeler GmbH Bezeichnung: 2x Fix-Foam mit Fliese

Auftraggeber: s.o., Oberer Westring 43, 33142 Büren Kennz. der Prüfräume: Prüfraum 1, Prüfraum 3

Prüfgegenstand eingebaut von: Bernhard Büngeler GmbH Prüfdatum: 16.05.2009

Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:

Wandprüfstand, Fix-Foam, zementgebundene Bauplatte 5cm + Fliese + 3cm Steinwolle Trittschall

vertikal Eingebaut.


Fläche S des Prüfgegenstandes: 4.30 m² Flächenbezogene Masse: 81,8 kg/m² Lufttemperatur in den Prüfräumen: 20 °C Luftfeuchte in den Prüfräumen: 51 % Volumen des Senderaumes: 55,52 m³

Volumen des Empfangsraumes: 58.80 m³

Verschobene Bezugskurve

Frequenzbereich der Bezugskurve

Frequenz	R
f	Terz
Hz	dB
50 63 80	
100 125 160	30.4 29.7 30.2
200	39.2
250	42.2
315	51.7
400	50.6
500	51.5
630	52.4
800	53.8
1000	57.9
1250	59.6
1600	62.3
2000	68.0
2500	70.1
3150	73.6
4000	74.2
5000	68.5



Bewertung nach ISO 717-1:

 $R_w (C; C_{tr}) = 52 (-3; -8) dB$

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-Meßergebnissen, die in Terzbändern gewonnen wurden.

 $C_{100-5000} = -2 dB$


 $C_{tr \, 100-5000} = -8 \, dB$

Nr. des Prüfberichtes: Vorabexemplar

Datum: 15.07.2010

Name des Prüfinstituts: Bauphysiklabor, Hochschule OWL Noch

Anhang B: Abbildungen




LP Lautsprecherpositionen

LP (NH) Lautsprecherpositionen für die Nachhallmessung im Empfangsraum

DG Drehgalgenpositionen für die Drehgalgen mit schwenkbaren Mikrofonen


Abb.1: Mikrofon- und Lautsprecherpositionen (ohne Maßstab)



Probe 1

50mm FixFoam[®],
 zementgebundene Bauplatte,
 vertikal eingebaut


Abb.2: Anschlussdetail Probe 1 der Einbausituation im Prüfstand



Probe 2

- 10mm Fliesenbelag mit Dünnbettmörtel
- 50mm FixFoam[®],
 zementgebundene Bauplatte,
 vertikal eingebaut


Abb.3: Anschlussdetail Probe 2 der Einbausituation im Prüfstand



Probe 3

- 10mm Fliesenbelag mit Dünnbettmörtel
- 50mm FixFoam[®], zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut
- 30mm Mineralwolle
- 50mm FixFoam[®],
 zementgebundene Bauplatte,
 vertikal eingebaut
- 6 Verbindungsschrauben

Abb.4: Anschlussdetail Probe 3 der Einbausituation im Prüfstand



Probe 4

- 10mm Fliesenbelag mit Dünnbettmörtel
- 50mm FixFoam[®], zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut
- 30mm Mineralwolle
- 50mm FixFoam[®], zementgebundene Bauplatte, vertikal eingebaut

Abb.5: Anschlussdetail Probe 4 der Einbausituation im Prüfstand

Anhang C: Geräteverzeichnis

Bruel & Kjaer "Power Amplifier" Type 2706 Bruel & Kjaer Mikrophon Type 2670

Bruel & Kjaer Frequenzanalysator 2344

Bruel & Kjaer Drehgalgen Type 3923

Dodekaeder Type Eigenbau (Einzelabnahme)

Wetterdaten: Ahlborn Almemo 2290-8

Ende des Berichtes